

La presente deliberazione viene affissa 27 GEN. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 27 del 23 GEN. 2009

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 154 del 11/10/2007 – Liceo Classico di Solopaca ed Istituto Professionale IPIA di Telesse Terme. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilanove il giorno ventita del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2) Ing. Pompilio	FORGIONE	- Vice Presidente	_____
3) Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	ASSENTE
4) Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	ASSENTE
5) Avv. Giovanni A.M.	BOZZI	- Assessore	ASSENTE
6) Prof.ssa. Maria	CIROCCO	- Assessore	_____
7) Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
8) Dott. Nicola Augusto	SIMEONE	- Assessore	ASSENTE
9) Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI

L'ASSESSORE PROPONENTE _____

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 612/SEP del 22/01/2009, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";

RITENUTO sussistere le condizioni di cui alla Delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999, avente ad oggetto "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative", per proporre la richiesta di autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento dell'ASL BN 1 prot. 186729/ZF del 22/12/2008 dell'importo di € 5.939,00;

per le motivazioni riportate nell'allegato sopra citato rapporto prot. n° 612/SEP del 22/01/2009 si propone:

- **di richiedere** l'autorizzazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al provvedimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'ASL BN1 prot. 186729/ZF del 22/12/2008 relativa al verbale di ispezione n° 154 del 11/10/2007 eseguito presso il Liceo Classico sede di Solopaca e l'Istituto Professionale IPIA sede di Telesse Terme.
- **di imputare** la spesa al capitolo n° 3790/R del bilancio 2009 imp. n. 2974/08;

Ritenuto, altresì, doversi procedere all'approvazione della suesposta proposta;

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente S.E.P.
(Dott. Ing. Valentino Melillo)

ESPRIME parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Stornello
Il Dirigente del Settore
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO
(Dott. Andrea Lanzalone)

LA GIUNTA

VISTA la propria delibera n° 238 del 27/05/1999 ad oggetto: "Provvedimenti in materia di sanzioni amministrative";

VISTO il provvedimento della ASL BN 1 prot. 186729/ZF del 22/12/2008, relativo all'ammissione al pagamento dell'ammenda, in sede amministrativa, della somma di € 5.939,00;

VISTA la relazione del Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n° 612 del 22/01/2009, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento sotto la lettera "A", quale rapporto circostanziato dei fatti richiesto dalla citata delibera di G.P. n° 238 del 27/05/1999;

RITENUTO doversi autorizzare il pagamento della sanzione

Su relazione dell'Assessore al ramo
A voti unanimi

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni in premessa esposte:

- **di autorizzare**, ai sensi della lettera a) della Delibera di G.P. 238 del 27/05/1999, la liquidazione ed il pagamento dell'ammenda comminata dalla ASL BN 1 di cui in premessa;
- **di onerare** il Segretario Generale della trasmissione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere proprie valutazioni circa la sussistenza di dolo o colpa grave dei soggetti destinatari della sanzione;
- **di stabilire** che la spesa di € 5.939,00 graverà sul Cap. 3790/R del bilancio 2009 imp. n. 2974/08;
- **di dare** alla presente delibera immediata esecutività, in considerazione del termine perentorio per il pagamento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(prof. Ing. Aniello CIMTILE)

N. 90 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 27 GEN. 2009

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GEN. 2009 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 17 FEB. 2009
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 07 FEB. 2009

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 17 FEB. 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per
SETTORE Etica. Petrucci il _____ prot. n. _____
SETTORE Finanza il _____ prot. n. _____
SETTORE Seg. Gen. il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
✓ Nucleo di Valutazione il 28.1.09 prot. n. _____
✓ Comune Capigruppo



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio

Prot. n. 612/SEP del 22 GEN. 2009

RAPPORTO

OGGETTO: Pagamento sanzione amministrativa. ASL BN 1 relativa al verbale di ispezione n° 154 del 11/10/2007 – Liceo Classico di Solopaca ed Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Telesse Terme.

PREMESSO CHE:

- in allegato alla nota prot. 156476/ZF del 2007, pervenuta a questo Settore in data 29/10/2007 acquisita al prot. n. 8867/SEP, il servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL BN1, ha notificato il verbale di ispezione n° 154 del 11/09/2007, relativo all'esito del sopralluogo eseguito presso il Liceo Classico di Solopaca ed Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato di Telesse Terme;
- con il predetto verbale, inviato anche alla locale Procura della Repubblica, sono state contestate omissioni in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sul lavoro, con particolare riferimento all'impiantistica elettrica, dettagliatamente descritte nel medesimo verbale che si allega integralmente in copia al presente rapporto;
- gli istituti in oggetto sono stati trasferiti a questo Ente, dai rispettivi Comuni, ai sensi della legge 23/96;
- questo Ente ha sempre cercato di garantire almeno i più urgenti lavori di manutenzione ordinaria richiesti dalle condizioni del plesso scolastico, nei limiti delle disponibilità finanziarie a tanto destinate con il bilancio dell'Ente per le attività manutentive degli oltre 50 istituti scolastici di competenza ;
- inoltre, nella consapevolezza di doversi assicurare adeguati interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento ai necessari adeguamenti alle vigenti norme di sicurezza, questo Ente, ha sempre inserito nei programmi annuali di intervento sull'Edilizia scolastica anche il plesso scolastico di che trattasi (v. ultimi piani triennali dei lavori pubblici ed elenchi annuali – 2004-2005-2006-2007- 2008 - approvati con delibere di C.P. n. 16 del 31.03.04, n. 4 del 31.01.05, n. 38 del 31.03.06, n. 24 del 26.04.07 e n. 96 del 27.12.07 e programmi annuali ai sensi della L.R. 50/85 ecc.);

CONSIDERATO CHE:

- con il richiamato verbale veniva prescritto di procedere alla eliminazione delle irregolarità ivi riportate, entro 180 giorni dalla sua notifica, pena sanzioni penali per un massimo di anni sei e sanzioni amministrative per un massimo di € 23.756,00;

Azienda Sanitaria

REGIONE CAMPANIA
Città Benevento 1

Azienda Sanitaria Locale
Benevento 1



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0025848 Data 26/10/2007

Oggetto VERBALE DI ISPIZIONE N.154

Dest. Edilizia Settore

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Patrizia Mascellaro n.1 Benevento
Tel. 0824 308350 - fax 0824 308350
psal.amm@aslbenevento1.it

Protocollo generale n. 156476/07

Be

percorata con la posta del
23.10.07
V. M.

Alla Procura della Repubblica
pres. Tribunale
Benevento

SETTORE PATRIMONIO
N. 336+
DEL 29 OTT. 2007
PROT. INTERNO



Ing. Melillo Valentino

Assessore Provinciale Settore Servizi

P.zza G. Carducci 3/c

Benevento

Oggetto: Verbale d'ispezione

n.° 154

Si trasmette in allegato verbale d'ispezione n.° 1..... redatto in data 11/10/2007 da personale con

funzioni ispettive di questa A.S.L. relativo all'ispezione effettuata presso

Istituto Lices Scientifico s/s. Solofala e IPIA

Telesse Terme

- Ing. Pommisi

- Ing. Pommisi

vedi identiche annotazioni
su altri verbali unitamente


29/10/07

V. M.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Pietro Vasaturo

[Signature]



data ~~11/09/2007~~

no 154

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI BENEVENTO

VERBALE D'ISPEZIONE

Eseguito alla Ditta: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO per sopralluoghi di vigilanza presso l' Istituto d'istruzione Superiore " Liceo Scientifico, di Solopaca e l' Istituto professionale I.P.I.A. di Telesse Terme.....ed impianto Matr.BN/8702/B (vigilanza e verifiche, accertamento di notizia di reato, ecc.)..... con Sede Legale in: BENEVENTO, P.zza G.Carducci n. snc.....ed attività lavorativa: (istruzione scolastica superiore);Telesse Terme, piazza A.De Gasperi e Solopaca , Via Pozzocampo.....

Sono presenti, in quanto delegati dal dirigente del Settore SEP dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, il sig. Pasquale PASCALE , collaboratore della ditta Russo M.A. delegata a presiedere alle verifiche degli impianti di terra, e la dott.ssa Assunta FIENGO, dirigente scolastico, che prendono atto dei seguenti provvedimenti.

Il responsabile del settore S.E.P. dell'ente locale è il sig. MELILLO ing. *Valentini* nato a Benevento il 01/05/1952, ivi residente al Parco Appia e domiciliato per la carica presso l'ente locale settore S.E.P. P.zza Carducci- Benevento.-

A seguito delle vigilanze, su esposto delle Segreterie Regionali della FLC CGIL, C.I.S.L. Scuola, UIL Scuola, SNALS, GILDA UNAMS e delega della Procura delle Repubblica di Benevento, effettuate in data: 05, 10 e 11 c.m. negli edifici scolastici summenzionati, il sottoscritto, LUIGI PUGLIESE, UPG del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell' ASL - BN1, ha accertato a carico del responsabile dell'ente locale le seguenti omissioni in materia prevenzione e sicurezza, e, igiene del lavoro:

1) Combinato disposto degli artt. 269 e 287 del DPR 547/55 e smi e legge 186/68 norme CEI 23 - 49 e 23 - 51 (tab.1) poiché ometteva, di indicare sui quadri elettrici di distribuzione e protezione installati a valle dei gruppi contatori ENEL (vedi IPIA e Solopaca), sui quadri di piano e sui quadri installati nei corridoi e nei laboratori tecnici e informatici: la tensione, l'intensità di corrente, il nome del costruttore, l'anno di costruzione e la frequenza, il grado di protezione (IP); di fare eseguire le prove per accertare le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso quali: le correnti di corto circuito, la tenuta al corto circuito, le protezioni contro le sovratensioni, il calcolo delle sovratemperature, le protezioni contro le tensioni di contatto indiretto e di ricablare tutti i quadri elettrici a regola d'arte.-

Ometteva, altresì, di installare sui vari quadri distribuzione i necessari ed idonei dispositivi di protezione contro le sovratensioni, nonché di sostituire gli attuali interruttori magnetotermici il cui potere di interruzione invece di essere di 6000 A. è di 4500 A e di indicare chiaramente per ogni interruttore il relativo circuito elettrico al quale si riferisce.

2) Art. 272 del DPR 547/55 poiché ometteva di fare installare a valle dei contatori ENEL e su tutti i quadri elettrici di distribuzione (vedi IPIA e Solopaca), oltre al collegamento elettrico a terra, i necessari ed idonei dispositivi magnetotermici differenziali ad alta sensibilità ad intervento rapido e selettivi, atti ad interrompere l'alimentazione elettrica ed a contenere gli effetti fisiologici dannosi in una persona in caso di guasto su una qualsiasi delle masse e sui quadri medesimi, e, per garantire una efficiente selettività dei vari circuiti elettrici. Tali dispositivi di protezione devono essere di tipo " AC" sui circuiti elettrici ordinari e di tipo " A " sui circuiti elettrici alimentanti postazioni di lavoro con l'uso di videoterminali e/o personal computer(es.: negli uffici e nei laboratori informatici).

Non risultano, inoltre, più efficienti, e quindi sono da sostituire, gli interruttori differenziali installati sul quadro elettrico generale del plesso di Solopaca e posti a protezione dei seguenti circuiti elettrici: interruttore generale, aule speciali, ausiliario, antincendi; mentre non sono stati protetti contro il rischio elettrico le masse installate nei locali caldaie, dei quadri di piano.-



3) Art. 271 del DPR 547/55 poiché ometteva di fare collegare elettricamente a terra: il quadro elettrico generale e i personal computer, le stampanti ecc. installate nella sala informatica del liceo scientifico di Solopaca.

4) Art. 14 del DPR 547/55 e s.m. poiché ometteva di fare installare porte di dimensioni, posizione e materiale di realizzazione, agevolmente apribili verso l'esodo nei locali adibiti a bagni del liceo scientifico di Solopaca. Le porte devono avere un'altezza non inferiore a 2 m. ed un'apertura non inferiore a 0.60 m.

5) Art. 374, comma 1, del DPR 547/55 poiché ometteva di fare mantenere in buono stato di stabilità, di conservazione e d'efficienza gli edifici scolastici (IPIA e Solopaca) e le opere destinate ad ambienti e posti di lavoro compresi i servizi accessori in relazione alle condizioni di uso ed alle necessità della sicurezza e di fare possedere agli impianti elettrici, apparecchi ed attrezzature i necessari requisiti di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza; in particolare nel corso della vigilanza è stato constatato che:

- Gli infissi non sono dotati di guarnizioni atte ad impedire infiltrazioni di acque piovane, non sono verniciati da tempo, non sono facilmente apribili e non sono dotati salvaspigoli; le vetrate non sono di tipo antisfondamento ovvero non sono protette per un'altezza almeno pari a 1 m.; le tapparelle sono rotte e divelte e non più utilizzabili (liceo Scientifico e IPIA);
- Lungo i corridoi del piano terra e negli ambienti di lavoro (aule e laboratori tecnologici) gli intonaci in molti punti si presentano ammalorati, la tinteggiatura non è stata effettuata da tempo;
- Tutti gli arredi degli uffici amministrativi (sedie, scrivanie, armadi, scaffalature, attrezzature e macchine ecc.) non sono in buone condizioni di conservazione e di stabilità;
- non sono protette efficientemente contro le ossidazioni ed il deterioramento le connessioni dei conduttori di terra e di protezione (vedi impianti di terra del liceo e dell' IPIA);
- non è stata effettuata una manutenzione dei bagni e delle rubinetterie (in entrambi gli istituti);
- tutte le aule abbisognano di una ritinteggiatura con materiali lavabili e chiari per incrementare i livelli di luminosità naturale e l'igienicità dell'ambiente di lavoro/studio;
- nell'edificio scolastico del liceo scientifico di Solopaca non risulta installata una scala di sicurezza;
- tutte le uscite di sicurezza hanno dispositivi di chiusura non marcate " CE " ed esse devono essere sottoposte ad accurate ed efficiente manutenzione poiché non sono sempre facilmente apribili (vedi IPIA e Solopaca).

6) Art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs n.493 del 14.08.96 in quanto ometteva di fare ricorso alla segnaletica di sicurezza lungo le vie di esodo, sulle uscite di sicurezza, sui quadri elettrici e negli ambienti di lavoro allo scopo di: avvertire di un rischio o di un pericolo per le persone esposte; di vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; di prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; di fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso; di fornire indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza; di indicare il luogo sicuro in entrambi i plessi.

7) Art.10, co.1, del DPR 303/56 e s.m. e norme UNI 12464-1 poiché ometteva di garantire affinché i locali degli uffici amministrativi, le aule, i laboratori d'informatica e tecnologici (IPIA e Solopaca), con particolare riferimento alle postazioni di lavoro ove sono addetti lavoratori che utilizzano personal computer e/o video terminali e dove vengono effettuate lavorazioni finissime, disponessero di dispositivi che consentono un'illuminamento medio mantenuto non inferiore a 500 lux nella zona di compito (tavolo) e di 300 lux nelle zone immediatamente circostanti così come prescritto dalla norma UNI EN 12464-1, avendo cura di utilizzare sorgenti di luminosità provviste di schermatura contro l'abbagliamento(durante il sopralluogo sono stati rilevati sui piani di lavoro delle scrivanie utilizzate dai lavoratori, nei laboratori tecnologici, nelle aule di didattica e nell'aula informatica valori d'illuminamento medio mantenuti sempre inferiori ai valori minimi prescritti dalla citata norma UNI EN 12464-1. Ometteva, altresì, di fare installare sorgenti d'illuminosità di sicurezza e/o d'emergenza lungo le vie d'esodo, sulle rampe delle scalinate, nei laboratori d'informatica e tecnologici ecc. in numero sufficiente per garantire livelli di illuminamento non inferiori a 5 lux in caso di necessità.



8) Artt. 37, 39 e 40, come sostituiti dall'art. 33, comma 12, del Digs 626/94 e D.L.vo 242/96, poiché ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori addetti alle pulizie degli ambienti di lavoro e dei servizi di igiene e benessere:

1a- locali per docce sufficienti ed appropriate giacché il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

2b- locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

3c. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

4d. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

➤ In prossimità dei loro posti di lavoro, degli spogliatoi e delle docce e dei gabinetti, lavabi con acqua corrente calda e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

➤ tutti gli edifici scolastici non sono dotati di bagni idonei ed adeguatamente attrezzati (corrimani , bidet, tazza e lavandino per i diversamente abili;

➤ Locali appositamente destinati a spogliatoi, quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Negli istituti che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.


2. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

3. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

4. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicanti, polverose, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

9) Art. 35 quater poiché ometteva di fare sottoporre a verifiche di prima installazione e a verifiche periodiche gli impianti di riscaldamento installati nei tre plessi scolastici al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.

10) Art. 2, co. 2 , del DPR 462/2001 in quanto ometteva di inviare entro 30 giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione di conformità dell'impianto di terra relativo all'edificio scolastico di Solopaca e dell'installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche , ovvero una relazione tecnica, a firma di un tecnico iscritto in apposito albo professionale, del calcolo probabilistico di fulminazione diretta e/o indiretta allo scopo di determinare se gli edifici scolastici siti in Telese Terme e Solopaca dove è attualmente ubicato gli istituti d'istruzione superiore e professionale risultino autoprotetti o necessitano di idonea protezione contro i fulmini -

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the name 'L. B.', is written in black ink. It consists of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the right end, followed by a smaller, more intricate scribble above it.

A V V E R T E N Z E

I funzionari della S.L. BN1, addetti al Servizio Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, hanno facoltà di visitare, in tutte le loro parti, a qualunque ora del giorno e della notte, i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, edili, agricole ed i locali attinenti. Gli stessi nei limiti del servizio e secondo le attribuzioni conferite da Leggi e regolamenti, sono Uffici di Polizia Giudiziaria (art. 21 Legge 23.12.78 n.833 ed art. 27 del D.P.R. del 19.03.56 n.520). Si rammenta, altresì, il contenuto dell'ART. 20 del D.L. del 19.12.94 n.758: " Il termine fissato per la regolarizzazione è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso potrà superare i 800 MESI. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di 800 MESI può essere prorogato per una sola volta, a richiesta dello stesso contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori 800 MESI con provvedimento motivato, che è comunicato immediatamente al PUBBLICO MINISTERO". - ART. 21 del D.L. del 19.12.94 n.758: " quando risulta l'adempimento alle prescrizioni, l'organo di vigilanza AMMETTE A PAGARE IN SEDE AMMINISTRATIVA nel termine di TRENTA (30) giorni, una somma pari ad un quarto (1/4) dell'AMMENDA STABILITA per ogni singola contravvenzione. Il presente foglio deve essere conservato sul luogo di lavoro per essere esibito a richiesta dei funzionari addetti al SERV. PREVI. IGIENE e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 101 del D.P.R. del DPR 547/55). -

Le contravvenzioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 (artt. 269, 287, 272, 271 e 14 del DPR 547/55 e s.m.i.) sono punite, rispettivamente, dall'art. 389, lett.c) del DPR 547/55 con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da Euro 258,23 ad Euro 1032,91.

La contravvenzione di cui al punto n.5 (art. 374 del DPR 547/55 e s.m.i.) è punita dall'art. 389, lett.b) del DPR 547/55 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.

La contravvenzione di cui al punto n. 6(art. 2 , comma 1, del D. Lgs n. 493/96 è punita dall'art.8 comma 1 lett.a) del medesimo D.Lgs con l'ARRESTO da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €.1549,37 a €.4131,66.

Le contravvenzioni di cui ai punti nn.7 (art. 10 del DPR 303/56 e smi) sono rispettivamente puniti dall'art. 58 lett.a) del DPR 303/56 e smi con l'ARRESTO da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da €.1549,37 a €.4131,66.-

Le contravvenzioni di cui al punto n. 8(artt.37, 39 e 40 del DPR 303/56 e s.m.) sono rispettivamente puniti dall'art.58 lett.b) del DPR 303/56 con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da Euro 516,46 ad Euro 2582,28.-

La contravvenzione di cui al punto n.9 (ex art.35 del D.L.vo 626/94 e smi) è punita con l'arresto da 3 a 6 anni o con l'ammenda da €.1549,37 a €.4131,66

Le contravvenzioni di cui ai punti nn.10 (art. 2 del DPR 462/01) è punita dall'art.389 lett. c) del DPR 547/55 e s.m., con l'ARRESTO sino a 3 o con l'ammenda da E.258,23 a E.1032,91.-

Si prescrive al rappresentante legale e datore di lavoro dell' ente locale come misura immediata, l'eliminazione delle irregolarità di cui ai punti nn.1,2,3,4,5,6,8,11,13,14 entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente verbale.

Per l'eliminazione della/le prescrizione/ni impartita/te ai/ai punti nn.7,9,10,12 si PRESCRIVE al/ai responsabile/i dell'ente locale un tempo massimo di 180 giorni con inizio dal ricevimento del presente verbale.

Dovrà essere data comunicazione SCRITTA DI AVVENUTA OTTEMPERANZA alle prescrizioni di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 a questo SERVIZIO dell' ASL/BN1 nei tempi SOPRA fissati.

La verifica dell'avvenuta OTTEMPERANZA alle prescrizioni è eseguita dall'organo di vigilanza direttamente sul posto o tramite l'accettazione della presentazione da parte del contravventore della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuta eliminazione delle violazioni contestate, corredata d'adeguata documentazione tecnica (relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione fotografica, ect.) comprovante quanto attestato.-

Copia del presente verbale è trasmessa con lettera raccomandata A.R. al legale rappresentante dell'ente locale sig. ing. MELILLO ^{Valentino}, datore di lavoro e responsabile S.E.P. ed alla PROCURA della Repubblica di Benevento per i provvedimenti di competenza.

F I R M A
DELLA PERSONA PRESENTE ALL'ISPEZIONE

F I R M A
DEL VERBALIZZANTE
(Luigi Pugliese)

5847/07/72
Dr. Clemente



Provincia di Benevento
AAO: Prot. Generale
Protocollo Uscita
0001931 Data 19/02/2008
Oggetto: BN-LICEO SCIENTIFICO DI
SOLOPACA E IPA TELESE T.
Dest. n.d.

26 FEB. 2008

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore Edilizia e Patrimonio

RICETTA A.R.



ASL Benevento 1
Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
Via Mascellaro, 1
BENEVENTO

E.p.c. Procura della Repubblica
c/o Pretura Circondariale
BENEVENTO

Prot. n. 1484 del 18 FEB. 2008


**OGGETTO: Benevento – Liceo Scientifico sezione di Solopaca e I.P.I.A. di Telesse Terme –
Verbale n° 154 del 11/10/2007 – Richiesta proroga.**

Con nota prot. 156476/ZF di ottobre 2007 acquisita al protocollo di questo Settore il 29/10/2007 al n° 8867, veniva trasmesso verbale di contravvenzione - prescrizione redatto dall'Isp. L. Pugliese e relativo agli istituti scolastici in oggetto.

Considerata la difficoltà di intervenire durante il periodo scolastico, al fine di non interferire con le attività didattiche e amministrative, si comunica che i lavori verranno effettuati durante il periodo estivo e pertanto, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 19/12/94 n° 504, chiede una proroga dei tempi, di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del verbale di cui in oggetto, per effettuare la regolarizzazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Il resp. Edilizia Pubblica
(ing. Michelantonio Panarese)

IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valerio Melillo)





Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Mod. S.P. PROC. 9 DIP. 28

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0006310

Data 17/03/2008

Oggetto RICHIESTA DI PROROGA

VERBALE N° 154 DEL 11/10/07

Dest. n.d.

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE

BENEVENTO 1

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro


Benevento

17/3/08

Prot. n°

42937/2F

ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA presso il TRIBUNALE
di BENEVENTO



Inq. Melillo Valentino
di Annunzio Forlino S.p.A.
P.zza Corduni snc
82100 Benevento

OGGETTO: RICHIESTA DI PROROGA.



MO 154 11/10/2007

Con riferimento al verbale emesso da questo Servizio in data 11/10/2007 n° 154
a carico di Inq. Melillo Valentino

la Ditta ha chiesto una proroga di 180 giorni per l'adempimento alle prescrizioni.

Si invia copia della richiesta a cui si è ritenuto di poter aderire.

Inq. Savaris (copia x il tecnico/i
interessato/i)
18/03/08
Umm



IL RESPONSABILE DELL'U.O.
ING. PIETRO VASATURO

[Signature]



COPIA

MP

PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Edilizia e Patrimonio



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Uscita

Nr. Prot. 0008813 Data 16/09/2008

Oggetto LICEO CLASSICO DI SOLOPACA - IPIA DI TELESE

Dest. PROCURA DELLA REPUBBLICA

Azienda Sanitaria Locale

Benevento 1

Dipartimento di prevenzione

Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

Via P. Mascellaro, 1

82100 - Benevento

e p.c. Procura della Repubblica

c/o Pretura circondariale

82100 - BENEVENTO

Prot. n. 7025/SEP del 16 SET. 2008

**OGGETTO: Liceo Classico di Solopaca – Istituto Professionale IPIA di Telesse Terme.
VERBALE ASL N° 154 del 11/10/2007.**

In riferimento al verbale indicato in oggetto, si comunica che è stato ottemperato alle prescrizioni contenute nello stesso.

M. Mauri
F. F...



IL DIRIGENTE SEP
(ing. Valentino Melillo)

Valentino Melillo



16 SET. 2008



REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1

PROVINCIA DI BENEVENTO
31 DIC 2008
Fabronetti

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Via Mascellaro, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824 308351 - fax 0824 308350
psal.amm @asl.benevento1.it

Protocollo generale n. 186729/2F

Provincia di Benevento
AOO: Prof. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0000078 Data 02/01/2009
Oggetto AMMISSIONE A PAGAMENTO
AMMENDA IN SEDE AMM.VA
Dest. Edilizia Settore

Benevento, 22.10.2008
Spett.le Ing. Melillo Valentin
Edilizia
P.zza T. Carlucci s.r.c
Benevento
e, p.c. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso TRIBUNALE DI BENEVENTO

Oggetto : Ammissione a pagamento dell'ammenda in sede amministrativa.

Con riferimento al verbale d'ispezione n. 159 del 11/9/2007
emesso a carico del sig. Ing. Melillo Valentin
Visto, che l'utente ha ottemperato alle prescrizioni, come da verbale n. 159 del 11/9/2007
Vista, la comunicazione di ottemperanza corredata da idonea certificazione;

Si esprime parere FAVOREVOLE

all' ammissione a pagamento dell'ammenda in sede amministrativa di Euro 5.939,00
Euro Cinquemila novecentotrentanove/100
pari ad 1/4 dell'ammenda stabilita per le singole contravvenzioni commesse, da effettuarsi sul C/C n.
21965181, intestato a REGIONE CAMPANIA - Servizio Tesoreria - Napoli (NA) con codice tariffa n. 2023 e
causale " Proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza e prevenzione in
ambienti di lavoro " ai sensi del D. Lgs. 758/94.

Copia del versamento dovrà essere inviata a questo Servizio entro e non oltre 30 giorni dalla
presente notifica.

ricevuto il 5.01.09
Ing. Panorese (originale)
Ing. Melillo
Valentin



Il Responsabile del Servizio
[Signature]
(Ing. Pietro VASATURO)

SETTORE
PATRIMONIO
N. 54
DEL 11 GEN. 2009
PROT. INTERNO