



**PROVINCIA di BENEVENTO**

*Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO BILANCIO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. \_\_\_\_\_ Progr. N. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO**  
(dr. Gabriella PANNELLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele BIANCO)

**SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI**

**DETERMINAZIONE N.** 187 /06 del 26 FEB. 2014

**OGGETTO: S.P. N° 113 "SAN GIOVANNI". - ESECUZIONE ORDINANZA NR. 26451/12 DEL 22-02-2013 DELLA PREFETTURA DI BENEVENTO. - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 950/06 DEL 31/12/2013 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SPITALETTA SERAFINO (Partita IVA 00136770625).**

**CIG: Z4A0D8F952D**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518/2**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 950/06 del 31/12/2013 di affidamento alla ditta Spitaletta Serafino Costruzioni, con sede in Tocco Caudio, via Ciesco, dell'esecuzione dei lavori al fine di dare esecuzione all'ordinanza n. 26451/12 della Prefettura di Benevento -Ufficio Territoriale del Governo di Benevento - Area Sistema Sanzionatorio Amministrativo - del 22-02-2013;

**DATO ATTO** che per errore materiale, nella premessa della suddetta determinazione dirigenziale è stata inserita una data e numero di protocollo errati al seguente punto: "VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 8 del 02.01.2014 del seguente tenore" che deve invece intendersi come segue: "VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 18387 del 31.12.2013 del seguente tenore"

**DATO ATTO** che resta invariata ogni altra parte della suddetta determinazione dirigenziale n. 950/06 del 31/12/2013;

**RITENUTO** di dover procedere alla correzione del suddetto errore materiale;

**Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto**

IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
P.O. con delega dirigenziale  
Ing. Francesco Caruso

## DETERMINA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**1) di rettificare** l'errore materiale contenuto nella premessa della determinazione dirigenziale n. 950/06 del 31/12/2013 di affidamento alla ditta Spitaletta Serafino Costruzioni, con sede in Tocco Caudio, via Ciesco, dell'esecuzione dei lavori al fine di dare esecuzione all'ordinanza n. 26451/12 della Prefettura di Benevento -Ufficio Territoriale del Governo di Benevento - Area Sistema Sanzionatorio Amministrativo - del 22-02-2013 nel modo seguente:

**1.1)** il numero di protocollo e la data indicati nella seguente frase: "*VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti - Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 8 del 02.01.2014 del seguente tenore*" vanno così sostituiti: *prot. n. 18387 del 31.12.2013.*

**2)** di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Benevento.

L'Istruttore Amm.vo  
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio  
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
P.O. CON DELEGA DIRIGENZIALE  
ing. Francesco Caruso